

(DK) OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
(UK) DECLARATION OF COMPLIANCE
(D) ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

No. 006CPR2015-04-08

Producenten:

The manufacturer:

Actulux A/S, Haandvaerkervej 2, 9560 Hadsund Denmark

Der Hersteller:

Vi erklærer hermed, at Actulux brandtryk BVT IP40 varenr. 111781 - 111797 og BVT IP65 varenr. 111725

- opfylder de relevante krav til en komponent i henhold til EN 12101-9,
- er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2004/108/EC med senere ændringer og
- er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder EN 50081-2, EN50082-2, EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, og EN 50204.

Når ovenstående brandtryk monteres med en brandventilationscentral og en vinduesåbner monteret i et vindue, betragtes det samlede system som en maskine, der først må tages i brug, når den er monteret i overensstemmelse med vejledninger og forskrifter.

Det samlede system opfylder herefter direktivet 2006/42/EC med senere ændringer.

We herewith declare that the Actulux fire switch BVT IP40 item no. 111781 - 111797 and BVT IP65 item no. 111725

- complies with the relevant requirements for components laid down in EN 12101-9
- is in conformity with the provisions of Council Directive 2004/108/EC as amended and
- has been manufactured according to the following harmonized standards EN 50081-2, EN50082-2, EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, and EN 50204.

When the above-mentioned Actulux fire switch is installed with a smoke ventilation control unit and a window actuator fitted to a window, the total system is to be considered as a machine, which is not to be put into service until it has been installed according to instructions and requirements.


The total system then complies with the requirements of the Council Directive 2006/42/EC as amended.

Wir erklären hiermit, dass die Actulux RWA Bedienstelle BVT IP40. Art. nr. 111781 - 111797 und BVT IP65. Art. nr. 111725

- den betreffenden Anforderungen an eine Komponente gemäss der Richtlinie des EN12101-9 inklusive deren Änderungen entspricht,
- der Richtlinie des Rates 2004/108/EC inklusive deren Änderungen entspricht sowie,
- den harmonisierten Normen EN50081-2, EN50082-2, EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, und EN 50204 hergestellt ist.

Wenn die oben genannte RWA-Bedienstelle mit einer RWA Zentrale und einem am Fenster angebrachten Fenstermotor montiert ist, wird das Gesamtsystem als eine Maschine betrachtet, die erst dann betätigt werden darf, wenn sie nach den Anleitungen und die Vorschriften montiert worden ist.

Das Gesamtsystem wird dann den Anforderungen der Richtlinien 2006/42/EC inklusive deren Änderungen gerecht.


Hadsund d. 8 April 2015

Jens Buus Managing Direktor